RZUT PODDASZA SKALA 1:50



I.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHU Z GONTU LUB ANEGO (CAŁKOWITA WYMIANA POKRYCIA, ŁACENIA ORAZ DESKOWANIA): - NOWE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH, ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM: a) IMPREGNACJĄ WODOROZCIEŃCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² METODĄ KĄPIELI LUB CIŚNIENIOWO; b) ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODĄ KĄPIELI , c) ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJĄCYM ŚRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWŁOKI W ILOŚCI ok. 2 x 100 ml/m² W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7021.	
J.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OKNA (W POZIOMIE PODDASZA): WYRZUTNIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH (DETAL Ark. A-23a)	
K.	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OKNA (W POZIOMIE PODDASZA): CZERPNIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI SANITARNYCH (DETAL Ark. A-23a)	
L.	PROJEKTOWANY WYLAZ DACHOWY - WG ZESTAWIENIA (Ark. A-26)	
M.	REMONT ISTNIEJĄCEGO ORYNNOWANIA DREWNIANEGO: - UZUPEŁNIENIE ORAZ WYMIANA ISTNIEJĄCYCH RYNIEN DREWNIANYCH NA NOWE ORYNNOWANIE DREWNIANE Z ZABEZPIECZENIEM BLACHĄ MIEDZIANĄ - NIEWIDOCZNA Z ZEWNĄTRZ, - RYNNA W KSZTALCIE LITERY "V" ZBIJANA Z DWÓCH DESEK O GR. 25 mm Z DREWNA IGASTEGO IMPREGNOWANEGO, - MOCOWANIE RYNIEN NA KROKWIACH ZA POMOCĄ DREWNIANYCH "HAKÓW", DREWNO IGLASTE, IMPREGNOWANE, - ODPROWADZENIE WODY: POPRZEZ LANCUCHY MIEDZIANE KOTWIONE DO OPASKI UTWARDZONEJ WOKÓŁ BUDYNKU	
N.	REMONT DREWNIANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ: - ODCZYSZCZENIE Z RESZTEK ORGANICZNYCH - ELEMENTY KONSTRUKCJI ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY DOMOWE: a) WYCIĘCIE FRAGMENTU DREWNA Z 1,0 m ZAPASEM (POZA OBSZAR STWIERDZONEJ OBECNOŚCI GRZYBA), b) IMPREGNACJA MIEJSCA PRZEKROJU, c) UZUPEŁNIENIE ELEMENTU KONSTRUKCJI NOWYM DREWNEM IMPREGNOWANYM, - ELEMENTY KONSTRUKCJI ZAATAKOWANE GRZYBEM - POWŁOCZNIKA GŁADKIEGO ORAZ SKŁADOWEGO: a) OSUSZENIE ORAZ ZESZCZOTKOWANIE NALOTU, b) IMPREGNACJA ROZPUSZCZALNIKOWYM (ZWALCZAJĄCYM INSEKTY) PŁYNNYM ŚRODKIEM DO OCHRONY DREWNA MIN. 300 ml/m², - PROFILAKTYCZNA IMPREGNACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ: a) ZABEZPIECZENIE ROZPUSZCZALNIKOWYM PŁYNNYM PREPARATEM DO OCHRONY DREWNA (PRZECIWKO OWADOM I GRZYBOM) MIN. 300 ml/m², b) IMPREGNACJA WODOROZCIEŃCZALNYM ŚRODKIEM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² (2-3 WARSTWY), - ELEMENTY KONSTRUKCJI PORAŻONE OWADAMI (DREWNOJADAMI) NA PONAD 2,0 cm W GŁĄB PRZEKROJU UZUPEŁNIĆ PRZEZ FLEKOWANIE LUB ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH (W POSTACI MAS Z WIÓRAMI DREWNIANYMI LUB MIESZANEK Z TROCINAMI), - WZMOCNIENIE (ZASTOSOWANIE PRZYKŁADEK STALOWYCH) ORAZ WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIĘŹBY - ZG. Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI, - WZMOCNIENIA POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH WIĘŹBY DACHOWEJ (ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH - ZG. Z PROJ. KONSTRUKCJI), - ZABEZPIECZENIE NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH: a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W ROZTWORZE WODNYM (OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ I INSEKTAMI),	
O.	WYMIANA DESKI PODŁOGOWEJ ORAZ REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH STROPU DREWNIANEGO: - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH DESEK PODŁOGOWYCH, - USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH PUSTAKÓW PIANOBETONOWYCH, - OCZYSZCZENIE RĘCZNE PRZESTRZENI MIĘDZY BELKAMI ORAZ Z POWSTAŁYCH (NA SKUTEK KOROZJI BIOLOGICZNEJ) ZANIECZYSZCZEŃ, - ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI STROPU WYKAZUJĄCE PORAŻENIE OWADAMI (DREWNOJADAMI) NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE: a) ZABEZPIECZENIE ROZPUSZCZALNIKOWYM PŁYNNYM ŚRODKIEM DO OCHRONY DREWNA (ZWALCZAJĄCYM INSEKTY) W ILOŚCI MIN. ok. 300 ml/m², b) IMPREGNACJA WODOROZCIEŃCZALNYM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² (2-3 WARSTWY), - WYKONANIE NOWEJ WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ W POSTACI WEŁNY MINERALNEJ, - ZABEZPIECZENIE NOWYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH: a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NEORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW BORU W ROZTWORZE WODNYM (OCHRONA PRZED PLEŚNIĄ I INSEKTAMI), b) IMPREGNACJA WODOROZCIEŃCZALNYM (NIE ZAWIERAJĄCYM BORU) PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH W ILOŚCI ok. 300 g/m² (2-3 WARSTWY), - WYKONANIE NOWEJ PODŁOGI DREWNIANEJ Z DREWNA DĘBOWEGO: DESKA GR. 21mm MOCOWANA ZA POMOCĄ WKRĘTÓW SAMONAWIERCAJĄCYCH DO DREWNA, - WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI PODŁOGI: NANIESIENIE SZYBKOSCHNĄCEGO I ŚWIATŁOTRWAŁEGO DWUSKŁADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ŻYWICY AKRYLOWEJ,	
UWAGI:	1. WYMIANA LUB KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ZGODNIE Z PROJEKTEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZIOWEJ (Ark. A20, A-21). 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH PODŁOGI DREWNIANEJ NALEŻY DOKONAĆ REWIZJI ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH ORAZ PONOWNEJ OCENY STANU ISTNIEJĄCEGO (OCENA KONSTRUKCYJNA ORAZ MYKOLOGICZNA).	

S17	ISTNIEJĄCA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (MUROWANA):	[cm]
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-
	istniejąca zprawa wapienna	istn.
	istniejąca ściana murowana: cegła pełna	istn.
	istniejąca zaprawa wapienna	istn.
	proj. powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-

S22	PROJEKTOWANA ŚCIANA - WEWNĘTRZNA (P.POŻ):	[cm]
	wykończenie: powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-
	gładź wyrównawcza gipsowa	-
	płyty GK typ F x2	3
	stelaż stalowy profile C100 / wełna mineralna	10
	płyty GK typ F x2	3
	gładź wyrównawcza gipsowa	-
	wykończenie: powłoka malarska: farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-

D1	ISTNIEJĄCY DACH - WYMIANA POKRYCIA (OCIEPLENIE):	[cm]
	proj. pokrycie: gont drewniany łamany podwójny, impregnowany, malowany na kolor grafit RAL7021	~ 4
	proj. łaty drewniane 3,0 x 6,0 cm	3
	proj. kontrłaty drewniane 3,0 x 6,0 cm	3
	proj. membrana paroprzepuszczalna	-
	proj. deskowanie (płyty OSB)	2,2
	istniejące krokwie 12,0x14,0 cm w przestrzeni krokwi: - proj. termoizolacja: wełna mineralna - proj. podkonstrukcja stalowa do płyt GK	14 / 30
	proj. folia paroszczelna	-
	proj. płyty GK typ F	1,5
	proj. gładź gipsowa - wyrównawcza	-
	proj. wykończenie: powłoka malarska farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-

D3	ISTNIEJĄCY DACH - WYMIANA POKRYCIA (P.POŻ):	[cm]
	proj. pokrycie: gont drewniany łamany podwójny, impregnowany, malowany na kolor grafit RAL7021	~ 4
	proj. łaty drewniane 3,0 x 6,0 cm	3
	proj. kontrłaty drewniane 3,0 x 6,0 cm	3
	proj. membrana paroprzepuszczalna	-
	proj. deskowanie (płyty OSB)	2,2
	istniejące krokwie 12,0x14,0 cm w przestrzeni krokwi: - proj. termoizolacja: wełna mineralna - proj. podkonstrukcja stalowa do płyt GK	14 / 30
	proj. folia paroszczelna	-
	proj. płyty GK typ F x2	3
	proj. gładź gipsowa - wyrównawcza	-
	proj. wykończenie: powłoka malarska farba akrylowa lateksowa do wnętrz, kolor biały RAL 9016	-

LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY WYBURZANE
- KOROZJA BIOLOGICZNA: GRZYBY
- KOROZJA BIOLOGICZNA: OWADY
- UBYTKI, USZKODZENIA
- GNIAZDO 230V, IP20, P/T
- GNIAZDO 230V, IP44, P/T
- GNIAZDO 400V/16A, IP44, Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-I
- ŁĄCZNIK INST. 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
- SSP - CZUJKA OPTYCZNA UNIWERSALNA
- P: Ø240 "P:" - PRZEBICIE W STROPIE (zg. z proj. inst. sanitarnych)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI **PODDASZA** NIEUŻYTKOWEGO

NR POM.	POMIESZCZENIE	WYKOŃCZENIE	POW. UŻYTK. (m²)
1/1	STRYCH	PROJ. PODŁOGA DREWNIANA	58.27
1/2	POM. TECHNICZNE	PROJ. PŁYTKI GRESOWE	14.50
	ŁĄCZNA POWIERZCHNIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO		72.77

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego. Lokalizację otworów w stropach należy bezwzględnie rozpatrywać z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
4. Szczególnie starannie należy wykonać dylatację oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosować listwy dylatacyjne do złącz poziomych.
5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
6. Na rysunkach podane wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
7. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
10. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
11. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2016	Stadium:	PW	Inwestor: MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
Opracował	mgr inż. arch. KONRAD ZMYSŁO mgr inż. arch. MAŁGORZATA SOWA			10.2016	Skala:	1: 50	Inwestycja: "PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU USŁUGOWEGO (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJĄ EDUKACYJNĄ) DWORU Z GOŚCIERADOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POŁOŻONEJ W OBR. EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM",
Sprawdził	mgr inż. arch. JOANNA PAJERSKA - SZCZUREK	MPOIA/063/2008		10.2016	Branża:	A	
Nazwa rysunku: RZUT PODDASZA					Nr rys.:	A-3	Lokalizacja: DZIAŁKA NR 857, OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis | Data